TABULKA ZTRÁT TŘENÍM V POTRUBÍ PE - HD PN 12,5 PE80

PN 12,5		25		32		40		50		63		75		90		110	
		25 x 2,3		32 x 2,9		40 x 3,7		50 x 4,6		63 x 5,8		75 x 6,8		90 x 8,2		110 x 10,0	
PRŮTOK		RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA
[l/s]	[m³/h]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]
0,10	0,4	0,31	0,09	0,19	0,03	0,12	0,01	0,08	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
0,15	0,5	0,46	0,18	0,28	0,05	0,18	0,02	0,11	0,01	0,07	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,02	0,00
0,20	0,7	0,61	0,29	0,37	0,09	0,24	0,03	0,15	0,01	0,10	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00	0,03	0,00
0,25	0,9	0,76	0,43	0,46	0,13	0,30	0,05	0,19	0,02	0,12	0,01	0,08	0,00	0,06	0,00	0,04	0,00
0,30	1,1	0,92	0,60	0,56	0,18	0,36	0,06	0,23	0,02	0,14	0,01	0,10	0,00	0,07	0,00	0,05	0,00
0,35	1,3	1,07	0,78	0,65	0,24	0,42	0,08	0,27	0,03	0,17	0,01	0,12	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00
0,40	1,4	1,22	0,99	0,74	0,30	0,48	0,11	0,31	0,04	0,19	0,01	0,14	0,01	0,09	0,00	0,06	0,00
0,45	1,6	1,38	1,21	0,83	0,37	0,54	0,13	0,34	0,05	0,22	0,02	0,15	0,01	0,11	0,00	0,07	0,00
0,50	1,8	1,53	1,46	0,93	0,44	0,60	0,16	0,38	0,05	0,24	0,02	0,17	0,01	0,12	0,00	0,08	0,00
0,55	2,0	1,68	1,72	1,02	0,53	0,66	0,19	0,42	0,06	0,27	0,02	0,19	0,01	0,13	0,00	0,09	0,00
0,60	2,2	1,84	2,01	1,11	0,61	0,72	0,22	0,46	0,07	0,29	0,02	0,20	0,01	0,14	0,00	0,09	0,00
0,65	2,3	1,99	2,31	1,21	0,70	0,78	0,25	0,50	0,09	0,31	0,03	0,22	0,01	0,15	0,01	0,10	0,00
0,70	2,5	2,14	2,63	1,30	0,80	0,84	0,28	0,54	0,10	0,34	0,03	0,24	0,01	0,16	0,01	0,11	0,00
0,75	2,7	2,29	2,97	1,39	0,90	0,90	0,32	0,57	0,11	0,36	0,04	0,25	0,02	0,18	0,01	0,12	0,00
0,80	2,9	2,45	3,32	1,48	1,01	0,96	0,36	0,61	0,12	0,39	0,04	0,27	0,02	0,19	0,01	0,13	0,00
0,85	3,1	2,60	3,69	1,58	1,13	1,02	0,40	0,65	0,14	0,41	0,05	0,29	0,02	0,20	0,01	0,13	0,00
0,90	3,2	2,75	4,08	1,67	1,24	1,08	0,44	0,69	0,15	0,43	0,05	0,30	0,02	0,21	0,01	0,14	0,00
0,95	3,4	2,91	4,49	1,76	1,37	1,14	0,48	0,73	0,17	0,46	0,06	0,32	0,02	0,22	0,01	0,15	0,00
1,00	3,6	3,06	4,91	1,85	1,50	1,20	0,53	0,76	0,18	0,48	0,06	0,34	0,03	0,24	0,01	0,16	0,00
1,10	4,0			2,04	1,77	1,32	0,63	0,84	0,22	0,53	0,07	0,37	0,03	0,26	0,01	0,17	0,01
1,20	4,3			2,23	2,06	1,44	0,73	0,92	0,25	0,58	0,08	0,41	0,04	0,28	0,02	0,19	0,01
1,30	4,7			2,41	2,37	1,56	0,84	0,99	0,29	0,63	0,10	0,44	0,04	0,31	0,02	0,20	0,01
1,40	5,0			2,60	2,70	1,68	0,95	1,07	0,33	0,67	0,11	0,47	0,05	0,33	0,02	0,22	0,01
1,50	5,4			2,78	3,04	1,80	1,08	1,15	0,37	0,72	0,12	0,51	0,05	0,35	0,02	0,24	0,01
1,60	5,8			2,97	3,40	1,92	1,21	1,22	0,42	0,77	0,14	0,54	0,06	0,38	0,03	0,25	0,01
1,70	6,1			3,15	3,79	2,04	1,34	1,30	0,46	0,82	0,15	0,57	0,07	0,40	0,03	0,27	0,01
1,80	6,5			3,34	4,18	2,16	1,48	1,38	0,51	0,87	0,17	0,61	0,07	0,42	0,03	0,28	0,01
1,90	6,8					2,28	1,63	1,45	0,56	0,92	0,19	0,64	0,08	0,45	0,03	0,30	0,01
2,00	7,2					2,40	1,78	1,53	0,61	0,96	0,20	0,68	0,09	0,47	0,04	0,31	0,01
2,10	7,6					2,52	1,94	1,61	0,67	1,01	0,22	0,71	0,10	0,49	0,04	0,33	0,02
2,20	7,9					2,64	2,10	1,68	0,73	1,06	0,24	0,74	0,10	0,52	0,04	0,35	0,02
2,30	8,3					2,76	2,28	1,76	0,78	1,11	0,26	0,78	0,11	0,54	0,05	0,36	0,02
2,40	8,6					2,88	2,45	1,84	0,84	1,16	0,28	0,81	0,12	0,56	0,05	0,38	0,02
2,50	9,0					3,00	2,63	1,91	0,91	1,20	0,30	0,84	0,13	0,59	0,06	0,39	0,02
2,60	9,4					3,11	2,82	1,99	0,97	1,25	0,32	0,88	0,14	0,61	0,06	0,41	0,02
2,70	9,7					3,23	3,01	2,07	1,04	1,30	0,35	0,91	0,15	0,63	0,06	0,42	0,02
2,80	10,1					3,35	3,21	2,14	1,11	1,35	0,37	0,95	0,16	0,66	0,07	0,44	0,03
2,90	10,4							2,22	1,18	1,40	0,39	0,98	0,17	0,68	0,07	0,46	0,03
3,00	10,8							2,29	1,25	1,45	0,42	1,01	0,18	0,71	0,08	0,47	0,03
3,10	11,2							2,37	1,32	1,49	0,44	1,05	0,19	0,73	0,08	0,49	0,03
3,20	11,5							2,45	1,40	1,54	0,47	1,08	0,20	0,75	0,08	0,50	0,03
3,30	11,9							2,52	1,47	1,59	0,49	1,11	0,21	0,78	0,09	0,52	0,03
3,40	12,2							2,60	1,55	1,64	0,52	1,15	0,22	0,80	0,09	0,53	0,04
3,50	12,6							2,68	1,63	1,69	0,55	1,18	0,23	0,82	0,10	0,55	0,04
3,60	13,0							2,75	1,72	1,73	0,57	1,22	0,25	0,85	0,10	0,57	0,04
3,70	13,3							2,83	1,80	1,78	0,60	1,25	0,26	0,87	0,11	0,58	0,04
3,80	13,7							2,91	1,89	1,83	0,63	1,28	0,27	0,89	0,11	0,60	0,04
3,90	14,0							2,98	1,97	1,88	0,66	1,32	0,28	0,92	0,12	0,61	0,05
4,00	14,4							3,06	2,06	1,93	0,69	1,35	0,30	0,94	0,13	0,63	0,05
4,25	15,3									2,05	0,77	1,44	0,33	1,00	0,14	0,67	0,05
4,50	16,2									2,17	0,85	1,52	0,36	1,06	0,15	0,71	0,06
4,75	17,1									2,29	0,93	1,60	0,40	1,12	0,17	0,75	0,07
5,00	18,0									2,41	1,02	1,69	0,44	1,18	0,19	0,79	0,07
5,25	18,9									2,53	1,11	1,77	0,48	1,23	0,20	0,83	0,08
5,50	19,8									2,65	1,20	1,86	0,52	1,29	0,22	0,86	0,08
5,75	20,7									2,77	1,30	1,94	0,56	1,35	0,24	0,90	0,09
6,00	21,6									2,89	1,40	2,03	0,60	1,41	0,25	0,94	0,10
6,25	22,5									3,01	1,50	2,11	0,65	1,47	0,27	0,98	0,11
6,50	23,4									3,13	1,61	2,20	0,69	1,53	0,29	1,02	0,11
6,75	24,3											2,28	0,74	1,59	0,31	1,06	0,12
7,00	25,2											2,36	0,79	1,65	0,33	1,10	0,13
7,25	26,1											2,45	0,84	1,70	0,35	1,14	0,14
7,50	27,0											2,53	0,89	1,76	0,38	1,18	0,14
7,75	27,9											2,62	0,94	1,82	0,40	1,22	0,15
8,00	28,8											2,70	1,00	1,88	0,42	1,26	0,16
8,25	29,7											2,79	1,05	1,94	0,44	1,30	0,17
8,50	30,6											2,87	1,11	2,00	0,47	1,34	0,18
8,75	31,5											2,96	1,17	2,06	0,49	1,38	0,19
9,00	32,4											3,04	1,22	2,12	0,52	1,41	0,20
9,25	33,3											3,12	1,28	2,17	0,54	1,45	0,21
9,50	34,2													2,23	0,57	1,49	0,22
9,75	35,1													2,29	0,60	1,53	0,23
10,00	36,0													2,35	0,62	1,57	0,24
10,25	36,9													2,41	0,65	1,61	0,25
10,50	37,8													2,47	0,68	1,65	0,26
10,75	38,7													2,53	0,71	1,69	0,27
11,00	39,6													2,59	0,74	1,73	0,28
11,25	40,5													2,64	0,76	1,77	0,29
11,50	41,4													2,70	0,79	1,81	0,31
11,75	42,3													2,76	0,83	1,85	0,32
12,00	43,2													2,82	0,86	1,89	0,33
12,25	44,1													2,88	0,89	1,93	0,34
12,50	45,0													2,94	0,92	1,96	0,35
12,75	45,9													3,00	0,95	2,00	0,37
13,00	46,8													3,06	0,99	2,04	0,38
13,25	47,7													3,11	1,02	2,08	0,39
13,50	48,6															2,12	0,40
14,00	50,4															2,20	0,43
14,50	52,2															2,28	0,46
15,00	54,0															2,36	0,49
15,50	55,8															2,44	0,52
16,00	57,6															2,52	0,54
16,50	59,4															2,59	0,58
17,00	61,2															2,67	0,61
17,50	63,0															2,75	0,64
18,00	64,8															2,83	0,67
18,50	66,6															2,91	0,70
19,00	68,4															2,99	0,74
19,50	70,2															3,07	0,77
20,00	72,0															3,14	0,81