

## TABULKA ZTRÁT TŘENÍM V POTRUBÍ PE - LD PN 6

PN 6		25 25 x 2,0		32 32 x 3,0	
PRŮTOK		RYCHLOST	ZTRÁTA	RYCHLOST	ZTRÁTA
[l/s]	[m <sup>3</sup> /h]	[m/s]	[bar/100m]	[m/s]	[bar/100m]
0,10	0,4	0,29	0,08	0,19	0,03
0,15	0,5	0,43	0,15	0,28	0,06
0,20	0,7	0,58	0,26	0,38	0,09
0,25	0,9	0,72	0,38	0,47	0,14
0,30	1,1	0,87	0,52	0,57	0,19
0,35	1,3	1,01	0,68	0,66	0,25
0,40	1,4	1,15	0,86	0,75	0,31
0,45	1,6	1,30	1,06	0,85	0,38
0,50	1,8	1,44	1,27	0,94	0,46
0,55	2,0	1,59	1,50	1,04	0,54
0,60	2,2	1,73	1,75	1,13	0,63
0,65	2,3	1,88	2,01	1,22	0,73
0,70	2,5	2,02	2,29	1,32	0,83
0,75	2,7	2,17	2,59	1,41	0,94
0,80	2,9	2,31	2,89	1,51	1,05
0,85	3,1	2,45	3,22	1,60	1,17
0,90	3,2	2,60	3,56	1,70	1,29
0,95	3,4	2,74	3,91	1,79	1,42
1,00	3,6	2,89	4,28	1,88	1,55
1,10	4,0			2,07	1,83
1,20	4,3			2,26	2,13
1,30	4,7			2,45	2,45
1,40	5,0			2,64	2,79
1,50	5,4			2,83	3,15
1,60	5,8			3,01	3,53
1,70	6,1			3,20	3,93
1,80	6,5			3,39	4,34